

# Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg



*Lätt att måla med och torkar snabbt  
Väderbeständig  
Utmärkt kulörhållning*

Ge utomhusdetaljerna bästa möjliga skydd mot väder och yttre påverkan. Beckers Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg är speciellt anpassad för målning av träfönster och snickerier utomhus såsom möbler, fönsterluckor, dörrar, vindskivor och staket. Färgen är rinningssäker, lätt att stryka ut och lätt att sparmåla med. Med Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg får du ett vackert halvblankt resultat och en tålig yta med utmärkt kulörhållning.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvblank

VERKTYG  
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter ca 2 tim. Övermålningsbar efter 4-6 tim

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL  
Alkyd

VOC  
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

**FÖRBEHANDLING:** Ytor som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt. Behandla sugande ytor, som ändträ, skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Primex Grundolja Plus. Överskott torkas upp. Tidigare målade och grundoljade ytor grundmålas med Primex Trågrund Plus. Laga sprickor och fyll öppna fogar med Beckers Målarfog samt kitta med Beckers Fönsterkitt.

## Måla

Färdigmåla 2 gånger med Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg, se våra instruktioner för färgåtgång. Använd mjuk helsyntetisk pensel och måla några mm in på glaset. För bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Rör om färgen före användning.

Underlaget skall vara rent och torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller på ytor kallare än +7°C. Undvik att måla vid risk för regn eller dagg inom ca 4-6 timmar efter målningens avslutande eller då luftfuktigheten överstiger 80% RH.

Stryk inte ut färgen för tunt utan använd rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång.

Besök vår hemsida [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för arbetsråd och mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 200407