



## Quickspartel

Til forankring af kroge  
samt udspartling af  
revner og huller

Artikelnr.: 5811  
EAN nr.: 4006379032891

09/2020

# Quickspartel

## Anvendelsesområder

- Til reparation af trapper, til udspartling på kanter, huller etc.
- Til vægge og gulve.
- Til alle beboelsesrum, hobby- og kælderrum, vådrum, loftsrum, udendørsområder, privatgarager.
- Underlag: Til alle mineralske underlag. Hvis der iblandes Knauf Gulv-Elast kan Quickspartel også anvendes på trægulve, vandfaste spånplader (V100), gulve med gulvvarme, ældre fliser.
- Færdigt gulv: Fliser og plader, tæpper, PVC, linoleum, kork, laminat, svømmende parketgulv etc.

## Produktegenskaber

- Klar efter oprøring med vand.
- Hæfter hurtigt og godt.
- Tørre hurtigt.

Tekniske data	
Anvendelsestekniske data	Værdi
Indhold	Pulver
Lagtykkelse	3-50 mm
Anvendelses- og underlagstemperatur	+5°C til +25°C
Blandingsforhold	0,9 - 1,1 l vand pr. 5 kg. pulver
Emballagestr.	5 kg.
Forbrug	1,7 kg/mm/m <sup>3</sup>
Bearbejdsningstid	10 minutter
Tørretid - overfladetør	ca. 3 timer ved 23°C og 50% relativ luftfugtighed
Tørretid - belægningsklar	ca. 1-2 dage ved 23°C og 50% relativ luftfugtighed. Herefter er fuld belastning også tilladt.
Opbevaring	Skal beskyttes mod frost, høj temperatur og direkte sollys. Ved tø opbevaring er holdbarhedstiden 18 måneder.
Rengøring	Værktøj rengøres med vand
Mærkning	Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på knauf.dk
Kodenummer	00-1 (1993)

\* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed

## Produkt

Stabil, hurtighærdende, syntetisk belagt fyldnings-, udbedrings- og renoveringsspartel.

## Klargøring

Underlaget skal være bærefast, stabilt, vandfast, tørt, fast, ren og fri for støv og slibemiddel. Klæbehæmmende rester i underlaget skal fjernes. Herefter grundes området og skal tørre fuldstændig inden påføring af spartelmassen.

## Blanding

Pulveret strøs i en balje med rent, kold vand og røres sammen med en røremixer med lavt omdrejningstal indtil en jævn konsisten er opnået.

Bearbejdsningstiden er a. 10 minutter. Spartelmassen anbringes med en murske og herefter udglattes den. I starten af hærdningen kan overfladen afrækkes med en murske. Hvis der skal udføres skarpe kanter, kan disse skraves efter ca. 30 minutter. Minimum 3 mm lagtykkelse.g

## Rengøring

Efter spartelarbejdet rengøres redskaber grundt med rent vand. Anvendelse af urene redskaber eller urent vand vil forkorte åbningstiden væsentligt.

## Garanti

Vor garanti omfatter kun materialernes beskaffenhed. Anvisninger vedrørende udførelse og forbrug er erfaringsværdier, der ikke uden videre kan overføres til afvigende forhold. I disse tilfælde anbefales det at udføre forsøg.



### **Levering/opbevaring**

- 5 kg.
- Skal opbevares tørt på paller.
- Opbevaringstiden varierer med de klimatiske forhold.
- Ved tør opbevaring er holdbarhedstiden 18 måneder.

### **Yderligere information**

- Anvendelses- og tørretiden forkortes ved høje temperatur og i opvarmet underlag. Tørretiden forlænges ved lav temperatur og høj luftfugtighed.
- Beskyt nylagt spartellag mod direkte sollys, nedbør og trækvind. I vådrum bør træunderlag undgås. Eventuel efterbehandling er først muligt, når udspartlingen er helt tør. Forinden skal overfladen grundes.
- Knauf Quickspartel må ikke blandes med andre produkter udover Knauf Kleber- & Boden-Elast og vand. Allerede tørret Quickspartel må ikke efterblandes.
- Materialforbrug afhængig af opgaven.